


FIG. 1



09739620 122000

FIG. 2A




FIG. 2B





FIG. 2C



09739520-12000
000227-0295260

FIG. 2D




FIG. 2E




FIG. 2F




FIG. 2G




FIG. 2H




FIG. 2I




FIG. 3A




FIG. 3B




FIG. 3C




FIG. 3D





FIG. 4



09739620-122000

FIG. 5A




FIG. 5B




FIG. 5C




FIG. 5D




FIG. 5E




FIG. 5F




FIG. 5G





FIG. 6



09/39620-122000

FIG. 7A




FIG. 7B





FIG. 7C



09/39620-122000

FIG. 7E




FIG. 7F




FIG. 7G





FIG. 8



00221" 0296E/60

| TILT ANGLE [DEGREE] | t50 [HOUR] |
|---------------------|------------|
| 65 | 150 |
| 70 | 160 |
| 75 | 185 |
| 80 | 190 |
| 85 | 175 |
| 90 | 165 |